

# Vakuometr mechanický V 100 Z KF 16

ZÁK. ČÍSLO: 2928 12 1000

Mechanický absolutní měřič vakua, určený k měření neagresivních a nevýbušných plynů, které nepůsobí korozivně na slitiny mědi. Těsnost lepší než  $1 \times 10^{-6}$  Pa.l.s-1

## Technické údaje

Rozsah	-100 až 0 kPa
Rozměr (D)	100 mm
Rozměr (H)	85 mm
Vývod	Zadní

## Fotogalerie



