

Vakuometr mechanický V 100 B KF 16

ZÁK. ČÍSLO: 2928 11 1000

Mechanický absolutní měřič vakua, určený k měření neagresivních a nevýbušných plynů, které nepůsobí korozivně na slitiny mědi. Těsnost lepší než 1×10^{-6} Pa.l.s⁻¹

Technické údaje

Rozsah	-100 až 0 kPa
Rozměr (D)	100 mm
Rozměr (H)	155 mm
Vývod	Boční

Fotogalerie



