

# Vakuometr mechanický V 40 Z KF 16

ZÁK. ČÍSLO: 2928 42 0400

Mechanický absolutní měřič vakua, určený k měření neagresivních a nevýbušných plynů, které nepůsobí korozivně na slitiny mědi. Těsnost lepší než  $1 \times 10^{-6}$  Pa.l.s-1

## Technické údaje

Rozsah	-100 až 0 kPa
Rozměr (D)	40 mm
Rozměr (H)	63 mm
Vývod	zadní

## Fotogalerie



